

Cas d'usage



INSTRUMENTATION D'UN IMMEUBLE Immeuble ancien de logements collectifs

Situé au 28 rue du Mirail à Bordeaux, cet immeuble ancien de logements collectifs (R+3) fait actuellement l'objet d'une mission de suivi et de renforcement structurel.

Les équipes ABAK Aquitaine interviennent en collaboration avec le syndic AMI Gestion Bordeaux, et ont mis en place un dispositif de suivi précis comprenant la pose de fissuro-mètres électroniques FEELBAT.



Cet ouvrage a récemment fait face à des fissures préoccupantes nécessitant un suivi précis. Deux capteurs DELTA L+ ont été installés le 10 janvier 2025 afin de surveiller l'évolution de ces fissures sur une période de 12 mois. À l'issue de ce suivi, un rapport détaillé sera fourni, incluant des préconisations de renforcement adaptées pour assurer la pérennité de la structure sans engager immédiatement de travaux coûteux.



Pour en savoir plus
<https://feelbat.fr>